



Україна, ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», вул. Штейнгеля барона, буд. 139А, с. Городок, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35331, т. +380 362 61 20 31, Ф. +380 362 61 80 95 п/р: UA24300647000000026001011151 в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» м. Києві, МФО 300647, ЄДР 05607824, ПН 056078217166

26.04. 2024р. № 58

Директору
ТОВ «Львівський приладобудівний завод»,
І. М. Барану
вул. Курмановича, 9
м. Львів, 79040

Надаємо відгук на реєстратор відеографічний R10M

На ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» було надано в дослідну експлуатацію реєстратор відеографічний R10M-12B-4A-1M-16R-4D-6O, виробництва ТОВ «Львівський приладобудівний завод», згідно АКТу прийому-передачі обладнання від 28 грудня 2023 р. Прилад був наданий в запакованому вигляді з усім необхідним для його експлуатації, зауважень до комплектації немає.

З самого початку під час ознайомлення з функціоналом був виявлений певний недолік: при переході в «МЕНЮ» → «Архів» → «Перегляд архіву» → і після натискання кнопки «Знайти» з'являвся чорний екран з інформацією про помилку і прилад перезавантажувався. З спеціалістом вашого заводу це було обговорено і оперативно вирішено. Технічна підтримка та консультації були надані професійно і швидко.

Після вирішення цієї проблеми реєстратор було встановлено на позицію для реєстрації параметрів та ведення технологічного процесу. Прилад працював цілодобово, оператори різних змін користувались цим приладом і загальне враження від користування – позитивне. Окремо можна виділити:

- 1) Меню – інформативне, інтуїтивно зрозуміле;
- 2) Зручність налаштування вхідних/вихідних каналів;
- 3) Сподобалась можливість пересування діаграмної стрічки на екранних формах.

Під час експлуатації декілька разів зникали дані двох каналів з «плати МА4», а потім знову з'являлись, (назвемо її «умовно неробочою»). Виробником надано іншу плату. Нова плата була встановлена на місце «умовно неробочої», а «умовно неробоча» плата встановлена в пустий сусідній слот. Після цих маніпуляцій дві плати працювали безвідмовно до кінці дослідної експлуатації.

Нижче наведені певні зауваження і пропозиції. Прошу їх розглянути і при їх доцільності, на вашу думку, інтегрувати в прилад.

- При створенні нової екранної форми в розділі «Канали» автоматично виділяються всі канали, які попадають в цю форму. Є бажання мати кнопку, яка знімає виділення зразу всіх каналів. Інколи є необхідність створити форму з двома-трьома каналами, а знімати виділення по одному каналу займає час.
- Так само і при перегляді архіву. Часто необхідно переглянути архів одного чи двох каналів, а знімати виділення по одному не зручно.
- Під час введення з клавіатури при натисканні кнопки на білому фоні вона підсвічується сірим. Під час натискання кнопки на сірому фоні нічого не відбувається, тобто немає візуального підтвердження нажимання кнопки.
- Мати можливість змінити колір заднього фону цифрового індикатора на робочому столі.
- У нас на підприємстві є позиції де первинні датчики знаходяться у вибухонебезпечних зонах. Рівень вибухозахисту повинен бути з іскробезпечними колами. Хочеться комплексного вирішення цього питання – це реєстратор з платами аналогового входу з рівнем захисту (Ex) або в умовах одного замовлення додатково в комплекті з блоками іскрозахисту.

По функціоналу реєстратор повністю нам підходить. Зручно, що є технічна підтримка та консультація, можливість встановлення додаткових модулів.

В майбутньому плануємо купувати продукцію вашого заводу.

Головний приладист
ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»



Тарас ВОРОНЯК